



KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



Quality Management Certification from BRS

نام محصول : رنگ روغنی براق

معرفی و کاربرد :

رنگ روغنی براق کامل رنگ شکیبا بر پایه رزین های آلکیدی و بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است . این رنگ دارای زمان خشک شدن ، دوام و چسبندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی از خود نشان می دهد لذا جهت محیطهای داخلی و خارجی و کلیه سطوح فلزی ، چوبی ، گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز پیشنهاد می شود.

ویژگی ها :

۱ - قابل شستشو ۱۰۰٪

۲ - دارای زمان خشک شدن مناسب

۳ - قدرت پوشش بسیار عالی

۴ - مقاوم در برابر سایش

۵ - مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد :

پوشش (تئوری) :	۱۰-۱۲ متر مربع بر لیتر
زمان خشک شدن عمقی :	حداکثر ۱۶ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی :	۲۴ ساعت
براقیت بعد از ۲۴ ساعت (تحت زاویه ۶۰ درجه)	حداقل ۸۰
:	
FLASH POINT :	۳۸ درجه سانتی گراد
نوع محمل (رزین) :	الکیدی بلند روغن

روش اعمال : قلم مو ، اسپری و غلتک

حلال : وایت اسپریت



KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



Quality Management Certification from BRS

طریقه مصرف یا استعمال :

- ۱- سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند.
- ۲- ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد.
- ۳- پس از ترمیم نقاط ، میتوانید با استفاده از کاردک و لیسه ، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمایید.
- ۴- پس از آماده سازی کلی و قبل از اعمال رنگ ، پیشنهاد می گردد از رنگ آستری روغنی جهت سطوح گچی ، سیمانی و چوبی و از ضد زنگ (پرایمر ضد خوردگی) جهت سطوح فلزی به عنوان اولین لایه استفاده گردد.
- ۵- در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف ، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید.
- ۶- رنگ روغنی براق شکبیا را با مقدار مناسب حلال وایت اسپریت رقیق نموده و بوسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.
- ۷- میزان اختلاط تینر وایت اسپریت به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با قلم مو ۲۵٪ ، با غلتک ۲۰٪ و با پیستوله ۴۵٪ می باشد .

توصیه :

- ۱- قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
- ۲- مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمایید.
- ۳- در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.



KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.



FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Quality Management Certification from BRS

نحوه شستشوی وسایل :

حتما بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با وایت اسپریت شستشو دهید. در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورالعملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دریها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر ویا ماسکهای تنفسی استفاده کرد ویا محل کار را ترک کنید. از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید . در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسک های تنفسی و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود .