

بربر S.I. ورودی دیجیتال، SIL3 دو کاناله، ورودی سویچ یا پراکسیمیتی، خروجی دورله SPST NO/NC برای بارهای NE یا ND با استفاده از این ماژول میتوان بار محیط ایمن را به وسیله یک سویچ یا پراکسیمیتی در محیط قابل انفجار کنترل کرد.

ایزولاسیون گالوانیک سه طرفه ورودی/خروجی/ تغذیه

ایزولاسیون ورودی/خروجی: 2500 ولت

با مدار پایش خطا (Fault Detection Circuit) برای سنسور پراکسیمیتی و سویچ - قابلیت Line monitoring

قابل نصب روی دین ریل استاندارد با استفاده از پاور باس یا بدون پاور باس

قابل استفاده در محیطهای ایمن یا در محیطهای قابل انفجار Zone 2 Class I

این مدل را می توان از طریق دیپ سویچ به نحوی برنامه ریزی نمود تا با یک سیگنال ورودی، دو خروجی مستقل برای دوبله کردن سیگنال و یا برای سیگنال خروجی برای پایش و تشخیص خطا داشت.

جهت اطلاعات بیشتر به دیتا شیت و وب سایت ما مراجعه نمایید <http://www.gminternationalsrl.com>